


PA3PF3 A-A



1. Преди започване на строителните работи трябва да бъде съгласуван с организираните власти.
2. Преди започване на строителните работи трябва да бъде съгласуван с организираните власти, като трасират на място.
3. Сегментите на кожуха да се почистват и да се нанесат изолация от полимерни материали.
4. По време на сондирането сегментите на завършните шевове и те се изолационират.
5. На предварително подготвена трасирана дистанциращи елементи съгласно чертежа.
6. Подготвеният патрон се въвежда в контакт с кожуха. Патронът се фиксира.
7. Крайщата на предпазния кожух да се изолационират по диаметрите на газопровода и кожуха.
8. На така фиксирания газопровод се извършват изпитания, патрона да се извади.
9. Дадените размери в профила са в съответствие с чертежа.

15	Хоризонтален сондаж
14	Избавяване на земята маса до 5 км