


Ситуация
М1:500



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Отводнителния предпазен канал да се облицова след приключване на мероприятията по част Конструктивна за стабилизиране на борда
- Облицовката на канала да се изпълни от бетон С-20/25 по стандарт БДС EN206-1 със сулфатоустойчив цимент, армировка - армо mreжа Ø6.5 15/15;
- Каналът да се изпълни на кампади с дължина 4.0м;
- Фугата, между всеки 2 кампади да се запълни с битумен мастик;

Съгласували: 	част:	фамилия:	подпис:
	Водещ проектант	инж. Райнов	
	Конструкции	инж. Дончев	
	Геодезия	инж. Семерджиев	
	ИГ и ХГ	инж. Митрова	
	ПБ и ПУСО	инж. Симов	

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		12.2016г.
Главен ПРОЕКТАНТ	инж.Арсеннев		
Р-Л ОТДЕЛ	инж.Кончева		
ПРОЕКТАНТ	инж.Кончева		
НАЧЕРТАЛ	инж.Симов		

Възложител: "Мини Марица-изток" ЕАД		
Обект: "Мини Марица-изток" ЕАД		
Подобект: Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в рудник "Трояново-3"		
Чертеж: Ситуация предпазен отводнителен канал		
Инвентарен N 1287 - 2016		
фаза	шифър	машаб
РП	491	1:500
лист N 1	Брой на листовете 4	
ЧАСТ: Хидротехническа		