

Забележки

- Забележки:
1. Решение на училищата е възстановено за член на Учебното съдействие във Видин

2. Богопроводът е вкопан, като изкопа да се изпълнява укрепен в зоната на преминаване по съществуващи

С. ИС јесте на симпозијуму искрени да ће се усреду, да ће постоећи систематски / социјални да пресношта / и да се вземат њесуки мерки за безбедност и охрана на труда.

достигане на пътност по-голяма от $1,75 \text{ t/m}^3$.

което нонагат в зелени тонаш или в бакчет.

8. Арматурната шахта да се изпълни в съответствие с приложения детайл на съдата.

10. СМВ на водопровода да се извършат след заравняване на площацката, преди да се положи

12. При пресудите на съдебната комисия ще се докажат приложимите възможности за укрепването им.

14. По време на строителството да се спазват всички изисквания на ПИПСМР и техника на безопасност


18. Да се предвидят мероприятия за извънредното и общинските съдии да са налицето на всеки

19. Всички размери са дадени в m, с изключение на изрично посочените.

22. Съхранение на въвръстените клонаже както и на съдъс
на налични подземни комуникации.

23. Ремонт на водопровода да започне от водомерна шахта.

		Наклон		Дължина	
		i=1.17%		L=24.17m	
Работни Дълбочини					
Кота терен					
Кота дълго тръба					
Номер на точка					
Разстояние между точките					
Общи разстояния					



Министерство на Съндро и водите на Република България			
Бъзпокитец: Мини "Марица-изток" ЕАД			
Должност	Фамилия	Подпис	Дата
Ръководител направление	инж. Ганчевов		
Главен проектант	инж. Арсениев		
Ръл отдел	инж. Кончева		
Проектант	инж. Цанкова		
Проектант	инж. Ангелова		
II.2012 г.			
Обект: Р-К "Трояново-1"	Подобект: Основен ремонт на водопровод и битова канализация на пром. пощацата на Рудник "Трояново-1". Водопровод	Инвентарен номер 286 - 12	
	Чертеж: Надъжен профил на СВО2, СВО4, СВО7, СВО8, СВО10, СВО11, СВО12, СВО13, СВО15, СВО16 и СВО18	Фаза РП	Шифр 492
		Масшаб 1:50 1:500	Лист: 14 вс. листе: 21
		част.	Вик