


Изм.№ P-02-228
Дата 17.06.2019

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: **РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХОДОВИ ЗВЕНА /КОМПЛЕКТ/ ЗА БАГЕРИ**

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД
Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13



ОТ:

фирма: Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД,
седалище и адрес на управление: гр. София, 1408, ул. „Димитър Манов“ 10,
Административна сграда
адрес за кореспонденция: гр. София, 1408, ул. „Димитър Манов“ 10, Административна сграда
тел.: 02/813 35 77, факс: 02/813 35 06, e-mail: sofia_office@dietsmann.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: **РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХОДОВИ ЗВЕНА /КОМПЛЕКТ/ ЗА БАГЕРИ**

- Обособена позиция № 1 - Ремонтно възстановяване на ходови звена /комплект/ за багер SRs 2000 и насипообразувател As 6300

Методика за офертиране обособена позиция 1

Цената за ремонт на едно условно звено (Ц) представлява:

$$Ц = 0,5 * Ц_{p1,1} + 0,30 * Ц_{p1,2} + 0,2 * Ц_{p1,3}$$

Ц 343,50 лв. без ДДС,
където

- (Ц_{p1,1}) - цена за ремонт на ходово звено с наварен слой до 10 мм – с тежест 50% - 345,00 лв.
(Ц_{p1,2}) - цена за ремонт на ходово звено с наварен слой до 15 мм – с тежест 30%- 410,00 лв.
(Ц_{p1,3}) - цена за ремонт на ходово звено чрез подмяна на отливката –с тежест 20%- 240,00 лв.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

- Обособена позиция № 2 - „Ремонтно възстановяване на ходови звена /комплект/ за багери SRs 4000, SchRs 1200, ERs 710, насипообразуватели A2RsB 12500 и As 5000

Методика за офертиране обособена позиция 2

Цената за ремонт на едно условно звено (Ц) представлява :

$$Ц = 0,1 * Ц_{p2,1} + 0,05 * Ц_{p2,2} + 0,05 * Ц_{p2,3} + 0,3 * Ц_{p2,4} + 0,1 * Ц_{p2,5} + 0,1 * Ц_{p2,6} + 0,05 * Ц_{p2,7} + 0,03 * Ц_{p2,8} + 0,02 * Ц_{p2,9} + 0,1 * Ц_{p2,10} + 0,05 * Ц_{p2,11} + 0,05 * Ц_{p2,12}$$

Ц=383,004лв без ДДС.

където:

(Цр 2,1) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за багер Rs 4000 – с тежест 10% -376,00 лв

(Цр 2,2) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за багер Rs 4000 – с тежест 5%-446,00 лв

(Цр 2,3) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за багер Rs 4000 – с тежест 5%-240,00 лв

(Цр 2,4) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за багер Rs 1200 и насипообразувател As 5000 – с тежест 30%-448,00 лв.

(Цр 2,5) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за багер Rs1200 и насипообразувател As 5000 – с тежест 10%-570,00 лв.

(Цр 2,6) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за багер Rs1200 и насипообразувател As5000 – с тежест 10%-240,00 лв.

(Цр 2,7) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за багер Rs710 – с тежест 5%-233,00 лв.

(Цр 2,8) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за багер Rs710– с тежест 3%-295,00 лв.

(Цр 2,9) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за багер Rs710 – с тежест 2%-175,00 лв.

(Цр 2,10) - цена за ремонт с наварен слой до 10 мм за насипообразувател A₂RsB 12500 – с тежест 10%-374,00 лв.

(Цр 2,11) - цена за ремонт с наварен слой до 15 мм за насипообразувател A₂RsB 12500 – с тежест 5%-446,00 лв.

(Цр 2,12) - цена за ремонт чрез подмяна на отливката за насипообразувател A₂RsB 12500 – с тежест 5%-240,00 лв.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: 14.06.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Свилена Николова

ТЪРГОВСКИ ДИРЕК

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД


Дитсманн
ЕНЕРГОРЕМОНТ
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ