



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 81060/7840

РАЗЯСНЕНИЕ №3

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм. № 105-04-2758

01.08. 2017 г.

обл.Огера Загора

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Укрепване на южния неработен борт в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“, с. Медникарово“ – реф. № 71/2017 г. – ПС

Въпрос №1

Може ли да бъдат ползвани фракции 0/75 мм. и 0/100 мм., добити от натрошени стоманобетонени жп траверси в позиция №13 от КС, част „Конструктивна“?

Отговор №1

Позиция №13 от КС, част „Конструктивна“ е „Насип от баластра зад стени“. Насипът трябва да се изпълни от несортиран трошен камък или баластра, съгласно чертеж 1286-2016 и обяснителната записка от проекта.

ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ

Заместник - изпълнителен директор
съгласно Заповед № РД-09-072/09.02.2017 г.

