

# ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 31 / 27.09 2017г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

## И ОТ ДРУГА СТРАНА

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, ~~със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14,~~ представлявано от Росен Христов – Председател на управителния съвет и инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SRs 2000, инв.№ 241
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

### II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 247930 лв. (двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин и тридесет) без ДДС.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

8352 рч x 23,50 лв./рч = 196272 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 51658 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

.....  
.....

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Ан. Андонов/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:.....  
/инж. Т. Христов/



ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....  
/инж. Т. Осиковски/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....  
/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО-СЕВЕР"**  
**УПРАВИТЕЛ:.....**

/инж. Ст. Башалов/

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ.....**  
/инж. Ан. Драгов/

Р-л ОП М. Чолаков

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица-Изток” ЕАД

Изн. Директор

Зам. Ан. Ангелов



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 241  
участък „РТНК-4” в Рудник “Трояново север”  
за 2017 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
1.2.	Подмяна на ходово звено – за 1бр	50	200
2.	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер	2	180
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	130	1950
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)	5	160
5.1	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка)	15	60
6	Подмяна на ходова звезда комплект	2	320
6.1	Подмяна само на плъзгащ лагер	4	144
7	Наварка на звезда -1 бр	8	192
9	Ремонт на двойка натегателни цилиндри.	2	96
10	Ремонт на реактивна опора на редуктора	4	96
12	Ремонт на покриви (редуктор и двигател ) 1 комплект	6	48
13	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	2	72
	<b>III.Рикушетни барабани</b>		
1	Подмяна на горен б-н	1	180
	<b>V. ВГБЧ</b>		
5	Ревизия на лагера без повдигане	1	88
11	Ремонт предпазителя на лагера	1	32
13	Подмяна покрива на кабина -10м2	1	64

	<b>VI. Фуния</b>		
3	Ремонт на неподвижна част	1	96
4	Ремонт на откатна стена на рот. лента и бункер	1	96
6	Подмяна на чистачен нож	1	16
7	Подмяна на ножодържача	1	16
	<b>VII. Главен подеи</b>		
12	Ремонт дискова спирачка (само за зав. №570)	1	36
	<b>X. Роторен редуктор</b>		
	Подмяна 1-ви и 2 -ри вал 1000kW редуктор (за зав.№570)	1	80
	<b>XI. Роторно колело</b>		
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	28	504
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда).	14	280
9	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).	1	240
9.2.	Ремонт на носещите греди	1	56
10	Ремонт на роторен бункер за 1м2.	6	144
11	Ремонт на щит вертикален	1	160
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер	1	70
	<b>XVI. Други</b>		
1	Ремонт противопожарна инсталация	1	56
3	Ремонт въздушна инсталация	1	64
4	Ремонт приемна кола	1	36
4.2	Ремонт крака	1	40
4.3	Ремонт тележки	1	80
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	100	2400
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>8352</b>

**II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя**

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Законтряща конструкция к-т	100	21	2100
2.	Покрив за редуктор и двигател на хода	6	1645	9870
3.	Предпазител за лагера и ритцелите на ВГБЧ	1	17732	17732

4.	Арматурна тел за контри ф6 – 1000кг.	1	1490	1490
5.	Облицовка за фунията 380/310x720x25	25	115	2875
6.	Облицовка за фунията 330/210x720x25	25	104	2600
7.	Облицовка за фунията 250/220x660x25	50	94	4700
8.	Облицовка фуния неподвижна част черт.№ КР 9100-00-20-2003	15	65	975
9.	Шина износваща 100x10x930	156	31	4836
10.	Шина износваща 100x10x1070	140	32	4480
			<b>Общо:</b>	<b>51658</b>

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

За

**„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. Ан. Драгов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....  
/инж. Б. Желязков/

Р-л ОП “Механооборудване”:.....  
/инж. Ев. Близнаков/

За

**“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/инж. П. Василев/

Р-л направление МО:.....  
/инж. Пл.Петков/



СЪГЛАСУВАЛ:  
ДИРЕКТОР ТВ № 13  
рудиник "Трояново север"  
/ инж. Б. Желязков /



УТВЕРЖДАВАМ:  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ инж. П. Василев /

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер Rs 2000 № 241 в рудник "Трояново север" през 2017 година

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Организация на ремонтната площадка																																
I.	Ходов механизъм																															
1.2.	Подмяна на ходово звено – за 1бр																															
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено																															
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)																															
5.1.	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка)																															
6	Подмяна на ходова звезда комплект																															
6.1.	Подмяна само на плъзгащ лагер																															
7	Наварка на звезда -1 бр																															
9	Ремонт на двойка натетателни цилиндри.																															
10	Ремонт на реактивна опора на редуктора																															
12	Ремонт на покриви (редуктор и дивитател ) 1 комплект																															
13	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги																															
III.	Рикшетни барабани																															
1	Подмяна на горен б-н																															
V.	ВГБЧ																															
5	Ревизия на лагера без повдигане																															
11	Ремонт предпазителя на лагера																															
13	Подмяна покрива на кабина -10м2																															
VI.	Фунния																															
3	Ремонт на неподвижна част																															
4	Ремонт на откатна стена на рог. лента и бункер																															
6	Подмяна на чистачен нож																															
7	Подмяна на ножодържача																															
VII.	Главен подем																															
12	Ремонт дискова спиратка (само за зав. №570)																															
X.	Роторен редуктор																															
4.5	Подмяна 1-ви и 2 -ри вал 1000kW редуктор (за зав. №570)																															
XI.	Роторно колело																															
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)																															
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда).																															
9	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).																															
9.2.	Ремонт на носещите греди																															
10	Ремонт на роторен бункер за 1м2.																															
11	Ремонт на шит вертикален																															
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер																															



СЪСТАВИЛ:  
Ръководител Изпълнение МО  
/ инж.Пл.Петков /