



## РАЗЯСНЕНИЕ № 2

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД  
гр.Раднево

Изм.№ MT-04-4091

24 10 2017 г.

обл.Стара Загора

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез открита процедура с предмет: „Доставка на булдозери“ – реф. № 149/2017.

**Въпрос № 1:** „Заложената от Вас максимална прогнозна стойност от 25 818 000 лв без ДДС се разпределя по равно между трите обособени позиции, т.е. по 8 606 000 лв без ДДС.“

По обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3 Възложителя е посочил, че изискваните булдозери следва да са оборудвани с „... гребло, полууниверсално, без рипер...“, докато за обособена позиция № 2 е записано „Булдозерно оборудване – гребло полууниверсално ....с рипер (еднозъб)“.

Моля да проверите дали не е допусната грешка при изписването на булдозерното оборудване (добавянето на рипер) на обособена позиция № 2 при така обявената максимална прогнозна стойност.“

**Отговор:** При изписването на булдозерното оборудване на обособена позиция № 2, няма допусната грешка. Изискването е посочено в т.4.8. от Техническата спецификация, а именно: „Булдозерно оборудване – гребло полууниверсално тип SU (Semi-U) с капацитет равен или по-голям от 9 м<sup>3</sup>, с рипер (еднозъб)“.

**Въпрос № 2:** „Моля да проверите дали не е допусната грешка в записването на прогнозната стойност на обособена позиция № 2, тъй като сте записали, че булдозерите по обособена позиция № 2 следва да са оборудвани „с рипер (еднозъб)“, докато по обособени позиции № 1 и № 3 за същата прогнозна стойност сте изискали булдозер без рипер.“

**Отговор:** Няма допусната грешка при изписването на прогнозната стойност на обособена позиция № 2.

АНДОН АНДОНОВ  
Изпълнителен Директор

