



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Иск.№ 105-01-857

08.03.2018 г.

обл.Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет: „Доставка и монтаж на сухи трансформатори за местими ел. къщи за КТП
20/6 кV” – реф. № 9/2018 г. - ПС

Във връзка с постъпило запитване по процедурата, на основание чл.180, ал.1 от ЗОП Ви
предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1

В документацията е отбелязано, че загубите на празен ход на трансформатор 5000 кVA са до 800 W. Според нормите на тази стойност е твърде малка. Например трансформатор с мощност 3150 кVA еко дизайн трябва да има загуби на разен ход до 3800 W. По наша справка загубите на празен ход за трансформатор 5000 кVA трябва да са до 9600 W.

Отговор на Въпрос № 1

В техническата спецификация за публично състезание „Доставка и монтаж на сухи трансформатори за местими ел. къщи за КТП 20/6кV” е допусната явна техническа грешка. Посочената стойност за този показател е нереално ниска. Действителната стойност за параметъра загуби на празен ход за трансформатор 5000 кVA е до 8000 W.

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

