



**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № МТ-356 / 07.09.2016 г.**

Днес, 07.09. 2018 г., в град Раднево между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**, търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” №13, представлявано от Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

Изпълнители по договора от страна на Възложителя са:

- клон рудник «Трояново – 1» - с. Трояново
- клон рудник „Трояново -север“ - с. Ковачево
- клон рудник «Трояново – 3» - с. Медникарово
- отдел «Инвестиции»
- отдел «Логистика и контрол»

Контрол по изпълнението и отговорник по отчета за изпълнението на договора от страна на Възложителя е: отдел „Механооборудване“, управление

**И**

**ОБЕДИНЕНИЕ „ТМО 2015”, ЕИК по Булстат 177057449**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 57, тел. 02 / 963 5555, факс: 02 / 962 4250, представлявано от управителите **Неделчо Аспарухов Бонев и Иван Георгиев Личев** – редовно упълномощени съгласно чл.9 от Дружествен договор от 30.06.2015г. и чл. 4 от Допълнително споразумение от 13.03.2018г., наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

**се сключи настоящето споразумение:**

Като констатира, че:

\* С Писмо вх. № 8892 / 29.08.2018г. Обединение „ТМО 2015” (чрез съдружника „Ремотекс М” ООД) изпълнител по Договор № МТ-356 от 07.09.2016г. с предмет: **„Ремонт на възли и агрегати за тежкото минно оборудване и ТМО”** предлага промяна (удължаване) на срока за изпълнение на договора и сроковете за изпълнение на част от поръчките, възложени по договора - поради непредвидени обстоятелства (внезапно аварирал борверг „Шкода W 200 и продължителния му ремонт), възникнали след сключване на договора и правещи невъзможно изпълнението в договорените срокове;

\* Обединение „ТМО 2015” представя доказателства за настъпилите **непредвидени обстоятелства**, представляващи фактура за извършено авансово плащане за доставени резервни части и ремонт на аварирания борверг „Шкода W 200;

\* Възложителят приема, че искането на Изпълнителя за удължаване срока на договора е **основателно;**

**и на основание чл. 116, ал.1, т.5 и т. 6 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:**



1. Срокът за изпълнение на всички възложени и заявени по договора поръчки, описани в Приложение № 1 (за клон Рудник „Трояново – 1”), Приложение № 2 (за клон Рудник „Трояново – север”) и Приложение № 3 (за клон Рудник „Трояново – 3”) към настоящето споразумение се удължава с 3 (три) месеца – до **07.12.2018г.**

2. Определеният в чл. 6.(2). краен срок за цялостно изпълнение на договора се удължава с 3 (три) месеца – до **07.12.2018г.**, като текстът на чл. 6.(2). от договора се изменя и придобива следната редакция:

„6.2. Срокът за изпълнение на договора е до 27 месеца, считано от датата на подписването му или до достигане на общ размер на ремонтните услуги от 4 000 000 лева, без ДДС, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по – рано. В посочената максимална стойност се включва стойността на извършваните по договора услуги и стойността на вложените резервни части и консумативи.

3. В срок до **30.09.2018г.** Изпълнителят се задължава да удължи срока на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде не по – кратък от 07.01.2019г.

4. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

**Неразделна част от настоящето споразумение са Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 – опис на възложените поръчки по договора, на които срокът за изпълнение се удължава с 3 (три) месеца.**

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

АНДС **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**  
Изпълнителен директор

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ДЕДЕЛЧО БОНЕВ**  
Управител

**ИВАН ЛИЧЕВ**  
Управител

**Съгласували:**

Емил Колев  
Ръководител отдел „Търгов

Антон Драгов  
Ръководител отдел „Механоо

Мария Чанова  
Ръководител „Правна служба”

Изготвил:  
Стефан Желев  
ст. юрисконсулт

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

## СПРАВКА

за неизпълнени ремонтни услуги по Договор 356/07.09.2016 г., към 03.09.2018 г.

№	Наименование на услугата	Съоръж., възел	писмо изх. №	оферта №	Потвърдена оферта изх. № р-к "Трояново- 1"	Срок изпълнение	Стойност без ДДС	предаден за ремонт	Краен срок
15	Конусна втулка H3272, за л-р 23272 АК	As12500	14-325/31.10.2016	5-093-16/18.11.2016	ЗД-01-230/22.11.16	22 р.д	956,86	5.4.2017	4.05.2017
43	ДЗБ ф1300, II л-та-лаг. шийки + 3 кон. втулки 9224	As12500	14-38/22.2.17	5-122-17/1.6.2017	ЗД-1-138/7.06.2017	4 к.м.-ца	4304,70	7.4.2017	7.10.2017
60	Ремонт на кух вал, редуктор ДЗБ	ГЛ1800	14-120/25.4.17	5-164-17/14.07.17	ЗД-1-190/27.7.2017	2 к.м.	1799,86	31.5.2017	27.9.2017
75	Ремонт б-н компенсаци. нат. №2710 лаг. легло и дъно	ГЛ12250	14-240/13.07.17	5-259-17/30.10.2017	ЗД-01-253/01.11.17	3 к.м.	2878,22	3.7.2017	1.2.2018
76	Ремонт Шпилки к-т 6-за монтаж рот. ос към рот. Колело	Rs 2000	14-250/18.07.17	5-195-17/16.8.17	ЗД-01-252/01.11.17	30 р.дни	1798,56		10.01.2018
90	Ремонт ДЗБ ГЛ1800 изработване капаци	ГЛ1800	14-299/25.8.17	5-210-17/7.9.2017	ЗД-1-225/14.9.2017	3 к.м.	4430,7		14.12.2018
96	Роторна ос Rs2000 реконструиране	Rs2000	14-322/8.9.17	5-252-17/16.10.2017	ЗД-01-248/26.10.2017	1 к.м.	1280,4	31.10.2017	отказ
106	Ремонт челен б-н рот л-та Rs2000 мантел дъно №5104	Rs2000	14-389/24.10.17	5-74-18/25.04.2018	ЗД-01-90/30.04.2018	3 к.м.	1175,74	13.10.2017	30.7.2018
109	Ремонт челен б-н рот л-та Rs2000 №5159	Rs2000	14-390/24.10.17	5-64-18/07.03.18	ЗД-01-66/27.04.2018	2 к.м.	929,85	13.10.2017	27.06.2018
110	Ремонт ДЗБ ГЛ1800 наш 011139	ГЛ1800	14-387/24.10.17	5-77-18/9.3.2018	ЗД-01-91/30.04.2018	4 к.м.	4311,80	23.10.2017	30.08.2018
111	Ремонт барабан натег наш 2217 подмяна 1 лаг тяло+дъно, ревизия друго ГЛ2250	ГЛ2250	14-406/31.10.17	5-71-18/7.3.2018	ЗД-01-92/30.04.2018	3 к.м.	13276,29	31.10.2017	30.07.2018
113	Ремонт на барабан натегателен ф1300, №2231, мантел+ремонт	ГЛ2250	14-425/9.11.17	5-20-18/23.1.2018	ЗД-01-23/25.1.18	3 к.м.	31923,98	13.11.2017	25.4.2018
121	Ремонт ДЗБ изработ кон втулки и гайки	ГЛ1800	14-486/7.12.17	05-314-17/8.1.2018	ЗД-1-14/11.1.18	2 к.м.	3711,65		11.3.2018
123	Ремонт комп б-н ф1300 №2742	ГЛ2250	14-481/7.12.17	5-61-18/2.3.18	ЗД-1-75/27.4.18	3 к.м.	3848,38	12.12.2017	27.7.2018
126	Ремонт ОБ б-н ф1450 №10410 1 легло	КР 2250	14-489/12.12.17	5-72-18/07.3.18		4 к.м.	2097,22	12.12.2017	
131	Части Дробилка нови + съединители	ГЛ1800	14-6/12.1.2018						
137	Ремонт барабан компресионен стационарен №2865 - 2 лаг легла+дъно+главина пукнатини	ГЛ2250	14-59/9.2.2018	5-69/07.03.18	ЗД-1-88/27.4.18	4 к.м.	4110,14	8.2.2018	27.08.2018
138	Ремонт б-н ф1250 КР ГЛ1800 №017152 лаг шийка	ГЛ1800	MO-14-/19.02.18					22.2.2018	
144	Ремонт рот р-р 4000 I вал размер 370H7	Rs 4000	MO-14-210/31.06.18	5-155-18/02.7.2018	ЗД-01-140/2.7.18	3 к.м.	560,83		2.10.2010

## СПРАВКА

на възложени поръчки по Договор МТ 356/07.09.2016г. от рудник "Трояново-север"  
неизпълнени към 03.09.2018 година

№	Ремонтна поръчка, изх. №	ОПИСАНИЕ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ	SAP №	Оферта	Потвърждаване	Импратен	Срок за изпълнение до	Забележка
1	МО-14-69-17.03.2017	Ремонт на редукторна кутия 10МО35х3,15	2*7448	183-26.07.2017	МО-14-264-01.08.2017	ППП	01.10.2017	
2	МО-14-80-23.03.2017	Ремонт 6 комплекта за капаци за редукторна кутия 40LA2210х16		83К-10.05.2017	МО-14-138-15.05.2017	ППП-	15.07.2017	
3	МО-14-95-04.04.2017	Ремонт на 12 броя натегателно устройство ход Rs 1200	2*818	238-04.10.2017	МО-14-346-09.10.2017	ППП	12.11.2017	
4	МО-14-180-14.05.2017	Ремонт обръщателен барабан роторна лента Rs2000 /бандажи втулки/	2*6664	174-18.07.2017	МО-14-244-21.07.2017	ППП-	21.10.2017	
5	МО-14-233-17.07.2017	Ремонт дв.задв.барабан ф1600 вътр.14	2*8613	09-09.01.2018	МО-14-34-17.01.2018	ППП-	09.02.2018	
6	МО-14-330-02.10.2017	Ремонт на 4 броя кухи валове за ГПЛ	2*8461	14-10.01.2018	МО-14-31-17.01.2018	ППП-	10.04.2018	
7	МО-14-412-29.11.2017	Ремонт натегателен междинна As 6300 - вътр.6265	2*2273	11-09.01.2018	МО-14-33-17.01.2018	ППП-	17.4.2018	
8	МО-14-413-29.11.2017	Ремонт челен междинна As 6300 - вътр.6264	2*2318	12-09.01.2018	МО-14-32-17.01.2018	ППП-	17.4.2018	
9	МО-14-414-29.11.2017	Ремонт задв. Барабан роторна Rs1200 - вътр.1116	2*6673	81-09.03.2018	МО-14-87-16.03.2018	ППП-	16.6.2018	
10	МО-14-182-08.06.2018	Ремонт обръщателен турас ERs 710-подмяна ос	2*7349	152-13.06.2018	МО-14-194-19.06.2018	ППП	19.8.2018	
11	МО-14-216-05.07.2018	Ремонт на "S" барабан от ЗС на ГПЛ 1800 вътр.№189	2*8495	170-20.07.2018	МО-14-230-24.07.2018	ППП	25.9.2018	
		Ремонт на "S" барабан от ЗС на ГПЛ 1800 вътр.№85	2*8495			ППП	30.9.2018	
12	МО-14-237-10.08.2018	Ремонт дв.задв.барабан ф1600 вътр.17	2*8613					чака оферта
13	МО-14-248-10.08.2018	Ремонт на 4 броя вал-копелло шевронно за редуктор 40LA 2210х16	2*8452	193-27.08.2018	МО-14-264-29.08.2018	ППП-	7.9.2018	изпълнена чака фактура

Статус на поръчката /услугата	Наименование, обхват на поръчката	Кол.	SAP №	Заявка № .... (РМ № ...)	Изх. № писма излизане на оферта	Протокол за предаване за дефектоскопия	ОБЕКТА	Срок на изпълнение по оферта	Изх. № на заявка за услуга по договора (към ОМ при ММИ)	Вс. № получено разрешение от ОМ при ММИ	Възлагателно писмо изх. №	Офертирана сума лв без ДДС	Забележка
16р. получен 04.08.2017 г., 16р. получен 09.08.2017 г., 16р. получен 24.08.2017 г.	Ремонт, усилване на 6бр. лагерно тяло комплект за подкова лещица №82000; SAP № 2*802, черт. 596.568РБ, включващ следните операции: 1.Подмяна на лагерните тела с успешни тапани, изработени по черт.596.568РБ. 2.Усилване (обориване) на телата с елементи изработени по приложената спецификация: ливо 530.451.601.000/1СП, дясно 530.451.601.000/1СП.	6	2*802	10043793, поз.120, РМ920005708, опер.240 за елементите обриванетата	МО-14-46/ 30.01.2017 г.		0004-0058-17 Стойност на 16р. лагерно тяло 3598,56лв. без ДДС. Елементи от обриване медно тяло 3353,51лв., без ДДС.	2 календарни месеца	МО-14-38/ 30.01.2017 г.	810/ 30.01.2017 г.	МО-14-188/ 27.03.2017 г.	7197,12	оставащ изпълнение по услугата
	Ремонт на лагерните вали, с подмяна на износени части, маляр и втори вал от роторен редуктор на баре №2000-4, инв. №2418, включващ следните операции: 1.Изработка и подмяна на 2бр. Гърне за втори вал, по приложен черт. 2000.02.00.03.02мзм. (Добелината на фланца е коригирана от 15mm. на 23mm.) 2.Изработка и подмяна на 2бр. Капак голем за лг.52218, за Гърне за втори вал, по приложен черт. 2000.02.00.03.03мзм. 3.Изработка и подмяна на 2бр. Капак малък за лг.52218, за Гърне за втори вал, по приложен черт. 2000.02.00.03.03мзм. 4.Изработка и подмяна на 4бр. Гърне за първи вал, по приложен черт. 2000.02.00.04.05мзм. (Добелината на фланца е коригирана от 15mm. на 23mm.)	1	Услуга	РМ920005706, операция 10 (по 2017 г.), РМ915063252, опер. 210 (по 2018 г.)	МО-14-421/ 12.07.2017 г.	Услуга	0004-0175-17 за 5786,38лв без ДДС	3 календарни месеца	МО-14-460/ 31.07.2017 г.	7460/ 31.07.2017 г.	МО-14-531/ 22.08.2017 г.	986,74	оставащ изпълнение по услугата
	Ремонт на лагерните вали, с подмяна на износени части, маляр и втори вал от роторен редуктор на баре №2000-8, инв. №2888, включващ следните операции: 1.Изработка и подмяна на 2бр. Гърне за втори вал, по приложен черт. 2000.02.00.03.02мзм. (Добелината на фланца е коригирана от 15mm. на 23mm.) 2.Изработка и подмяна на 2бр. Капак голем за лг.52218, за Гърне за втори вал, по приложен черт. 2000.02.00.03.03мзм. 3.Изработка и подмяна на 2бр. Капак малък за лг.52218, за Гърне за втори вал, по приложен черт. 2000.02.00.03.03мзм. 4.Изработка и подмяна на 4бр. Гърне за първи вал, по приложен черт. 2000.02.00.04.05мзм. (Добелината на фланца е коригирана от 15mm. на 23mm.)	1	Услуга	РМ920005707, операция 10 (по 2017 г.), РМ915063289, опер. 200 (по 2018 г.)	МО-14-422/ 12.07.2017 г.	Услуга	0004-0176-17 за 5786,38лв без ДДС	3 календарни месеца	МО-14-461/ 31.07.2017 г.	7461/ 31.07.2017 г.	МО-14-532/ 22.08.2017 г.	986,74	оставащ изпълнение по услугата
Изпратен 19.07.2017 г.	Ремонт, на барабан №630; им. №353; SAP №2/420, отпадатеи за междинна леща на Ri.2000-4, включващ обстриване на облицовката, без да се отнема материал от малята и възстановяване, с втулки, на размер Ø120mm, на 2бр. лагерни шини за шиниращи лагер 22324.	1	2*420	10044859, поз.30.	МО-14-440/ 21.07.2017 г.	Изпратен 19.07.2017 г.	0004-0200-17 за 822,70лв. без ДДС	2 календарни месеца	МО-14-533/ 22.08.2017 г.	8351/ 22.08.2017 г.	МО-14-594/ 27.09.2017 г.	822,70	
Не е получен от Изпълнителя	Обстриване облицовката на барабан Ø1800; им. №2100, рем. №473; SAP № 2*2316 (п.1 на Мемор. за №46300 за свалване на топлата облицовка без да се отнема материал от малята	1	2*2316	10045070, поз.180	МО-14-548/ 28.08.2017 г.	Не е получен от Изпълнителя	0004-0224-17 за 198лв. без ДДС	14 кал дни	МО-14-567/ 31.09.2017 г.	8997/ 31.09.17 г.	МО-14-598/ 27.09.2017 г.	198,00	
Не е получен от Изпълнителя	Обстриване облицовката на барабан Ø1600; им. №1900, рем. №1406; SAP № 2*8887 (директ. зада ГП 1800 за свалване на топлата облицовка без да се отнема материал от малята	1	2*8887	10045070, поз.160	МО-14-546/ 28.08.2017 г.	Не е получен от Изпълнителя	0004-0222-17 за 418лв. без ДДС	14 кал дни	МО-14-585/ 11.09.2017 г.	8999/ 11.09.17 г.	МО-14-600/ 27.09.2017 г.	418,00	
Пратен 20.09.2017 г.	Дефектова и ремонт на барабан Ø1000; им. №2300, рем. №3035; SAP №2/743, задвижкац двустранен за дълга леща на Ri.2000-6, пор. №4.18.0099, включващ възстановяване на наранените цилиндрични и конусни повърхности на вала, обстриване на 1бр. лагерна шина и изработка на 1бр. втулка конуса H3156, на получен ремонтен размер.	1	2*743	10045228, поз.10.	МО-14-578/ 21.09.2017 г.	20.9.2017	Нима предоставена оферта		МО-14-638 /20.10.17	10475 /20.10.17		0,00	
Пратен 20.09.2017 г.	Дефектова и ремонт на кутва опрелатор ВЕСУ на Ri.2000 (п.на); SAP №2/11592, включващ възстановяване на лагерното легло на лагер 23080 от лагерозащитната ос и ремонт на турбинното на лагерите на първи и втори степен към канала на лагерта последната степен.	1	2*11592	10045228, поз.20.	МО-14-579/ 21.09.2017 г.	20.9.2017	0004-0271-17 за 2604,32 лв. без ДДС	3 кал.месеца	МО-14-639 /20.10.17	10474 /20.10.17	МО-14-707/16.11.17	2604,32	
Пратен 20.10.17 г.	Обстриване минимално необходимото, за отстраняване седловидното насяване на облицовката на барабан Ø800; им. №2100, рем. №113; SAP № 2*8463. Опазвателен ГП 1800 само за изваждане;	1	2*8463	10045228 поз.130	МО-14-665/ 31.10.17	Пратен 30.10.17 г.	Нима предоставена оферта		МО-14-663/31.10.17	10794/31.10.17		0,00	
Пратен 20.10.17 г.	Обстриване облицовката на барабан Ø1000; им. №2100, рем. №1419; SAP № 2*8532. Обривателен УСМ/ГП 1800 за свалване на топлата облицовка без да се отнема материал от малята.	1	2*8567	10045228 поз.140	МО-14-666/ 31.10.17	Пратен 30.10.17 г.	Нима предоставена оферта		МО-14-664/31.10.17	10795/31.10.17		0,00	
Пратен 08.11.17 г.	Обстриване облицовката на барабан Ø1250; им. №2550, рем. №284; SAP № 2*10640 Обр. станция ГП 1250 за свалване на топлата облицовка без да се отнема материал от малята.	1	2*10640	10045228 поз.190	МО-14-688/ 07.11.17	Пратен 08.11.17 г.	0004-0268-17 за 396,00 лв без ДДС	30 дни	МО-14-686/08.11.17	11136/08.11.17	МО-14-705/16.11.17	396,00	
Пратен 08.11.17 г.	Дефектова и ремонт на Ri.3109; SAP №2*8197. Експорт задвижкац разтов. лг. Ri. 2000 за изработка вкл. вкл. вал, конус шпола и шайба с тапа.	1	2*8197	10045228 поз.180	МО-14-689/ 07.11.17	Пратен 08.11.17 г.	0004-0148-18 за 4071,75 лв без ДДС	2 календарни месеца	МО-14-685/08.11.17	11135/08.11.17	МО-14-704/07.2018 г.	4071,75	
Пратен 08.11.17 г.	Обстриване минимално необходимото, за отстраняване седловидното насяване на облицовката на барабан Ø1000; им. №2100, рем. №1443; SAP № 2*8495. Опазвателен УСМ/ГП 1800 само за изваждане.	1	2*8537	10045228 поз.210	МО-14-690/ 07.11.17	Пратен 08.11.17 г.	0004-0267-17 за 275,00 лв без ДДС	30 дни	МО-14-684/08.11.17	11137/08.11.17	МО-14-706/16.11.17	275,00	
Пратен 20.11.17	Ремонт, чрез възстановяване с втулка, на 1бр. лагерна шина Ø260mm, на барабан Ø1000; им. №2300, рем. №640; SAP №2*10863, обривателен №3.4 за III лг. №431500.	1	2*10863	10045228 поз.250	МО-14-712/ 20.11.17	Пратен 20.11.17	Нима предоставена оферта		МО-14-712/ 20.11.17	11893/27.11.17		0,00	

Статус на поръчката /услугата	Наименование, обхват на поръчката	Кол.	SAP №	Заявка № (РМ №...)	Изх. № писмо изпращане на оферта	Протокол за предаване за дефектовка	Оферта	Срок на изпълнение по оферта	Изх. № на заявката за услуга по договора (със ОМ при ММИ)	Вс. № получено разрешение от ОМ при ММИ	Възлагателно писмо изх. №	Офертирана сума лв. без ДДС	Забележка
Предаден 12.02.2018г.	Обстръгване облицовката на барабан Ø1600, им.2550, рем. №245, SAP № 2*8325. Обхват на станция ГТЛ 2250 за слагане на топлата облицовка без да се отнема материал от мангала.	1	2*8325	10045813, поз.100	МО-14-753/04.12.17	Предаден 12.02.2018г.	0004-001-18/03.01.18 за 528.00 лв.	1 календарни месеца	МО-14-757/05.12.17	1224/05.12.17	МО-14-006/05.01.2018г.	528,00	
Предаден 12.01.2018г.	Ремонт на барабан Ø1000, им.2100, рем. №1084, SAP № 2*8537. обща телен, усилен за ГТЛ1800, включващо въстановяване, с етулки, на 16р. лагерна шийна на размер Ø100x95, по черт. 24.275.05.01.001.	1	2*8537	10045813, поз.10	МО-14-11/12.01.2018г.	Предаден 12.01.2018г.	0004-051-18/23.02.18 за 778.48 лв., без ДДС.	3 календарни месеца	МО-14-128/09.03.2018г.	2387/09.03.2018г.	МО-14-140/12.03.2018г.	778,48	
Не е получен от изпълнителя	Дефектовка на задвижващата звезда, SAP № 2/7744, за вода на Батерия 2000 и ремонт по черт. №530.726.967-000, включващо въстановяване на геометрията на шайбата и размера Ø420, на лагерните шийни и допусковите поле на еб.	1	2*7744	10045813, поз.30	МО-14-24/16.01.2018г.	Не е получен от изпълнителя	0004-052-18/23.02.18 за 4356.38 лв., без ДДС.	3 календарни месеца	МО-14-125/07.03.2018г.	2337/07.03.2018г.	МО-14-141/12.03.2018г.	4356,38	
Предаден 12.01.2018г.	Ремонт на барабан Ø800, им.2100, рем. №461, SAP № 2*3312, опъвателен за приемна лента на А6300, включващо подмяна на екскава ос.	1	2*3312	10045813, поз.50	МО-14-28/17.01.2018г.	Предаден 12.01.2018г.	Няма получена оферта					0,00	
Предаден 26.01.2018г.	Ремонт на барабан Ø800, им.2100, рем. №1351, SAP № 2*8532, опъвателен, усилен за 3 С.	1	2*8532	10045813, поз.60	МО-14-34/24.01.2018г.	Предаден 26.01.2018г.	0004-059-18/02.03.18 за 2518.48 лв., без ДДС.	2 календарни месеца	Писмо МО-14-120/06.03.2018г.	244/06.03.2018г.	МО-14-123/07.03.2018г.	2518,48	
Предаден 26.01.2018г.	Ремонт на главина за зенит зъбен конусен г*99, SAP № 2*8536, от редуктор К-218, за ГТЛ2250, включващо разстръгване, наваряне и разстръгване отвора на главината на размер Ø275 мм. За база да се постави размер Ø890, присъединителната повърхнина за монтаж на зъбни венци, г*99, като несъсъщността между двете ротационни повърхнини не бива да надвишава 0,03mm, а челното осене не повече от 0,08mm.	1	2*8536	10045813, поз.90	МО-14-52/29.01.2018г. МО-14-53/30.01.2018г. За уточняване обхвата на услугата	Предаден 26.01.2018г.	0004-053-18/23.02.18 за 220.00 лв., без ДДС. Нова оферта 0004-053-18/КП/03.07.2018 за 1020.10 лв., без ДДС.	календарен месец	МО-14-126/07.03.2018г.	2336/07.03.2018г.	МО-14-142/12.03.2018г.	1020,10	
Предаден 26.01.2018г.	Ремонт на Лутин от редуктор К-218 главно задвижваща ГТЛ 2250 рем. №38. Разстръгване, напластяване и последващо разстръгване на 16р. отк. в 29017 на замазката на 16р. отвора на втори вал на редуктора.	1	2*11569	10045813, поз.100	МО-14-54/30.01.2018г.	Предаден 26.01.2018г.	0004-062-18/07.03.2018г. за 2049.68 лв., без ДДС.	2 календарни месеца	МО-14-129/09.03.2018г.	2388/09.03.2018г.	МО-14-143/12.03.2018г.	2049,68	
Предадени 30.01.2018г.	Ремонт на барабан ч. №61, 1025-70644-20.0, рем. №613, SAP № 2*9081, пор. № 4.22.0014. материален за втора лента на Ах 12500, включващо въстановяване, с етулки, на 26р. лагерни шийни на размер Ø240x9 (за лагер 22352K) и обстръгване на облицовката, без да се отнема метал от мангала.	1	2*9081	10045813, поз.130	МО-14-60/31.01.2018г.	Предадени 30.01.2018г.	0004-078-18/09.03.18 за 2200.45 лв., без ДДС.	3 календарни месеца	МО-14-149/15.03.2018г.	2636/15.03.2018г.	МО-14-151/16.03.2018г.	2202,45	
Предадени 31.01.2018г.	Ремонт на барабан Ø1000, им.1900, рем. №1232, SAP № 2*8495, пор. № 4.12.0084, откл. за ГТЛ, включващо въстановяване, с етулки, на 26р. лагерни шийни на размер Ø160x6 (за лагер 22332).	1	2*8495	10045813, поз.140	МО-14-61/31.01.2018г.	Предадени 31.01.2018г.	0004-055-18/23.02.18 за 934.29 лв., без ДДС.	2 календарни месеца				934,29	
Не е получен от изпълнителя	Ремонт, на барабан Ø1000, им.2100, рем. №467, SAP № 2/2273, пор. №4.19.0013 опъвателен (оплонителен) за междинна лента на А6300, включващо обстръгване на облицовката, без да се отнема материал от мангала и въстановяване с етулки, на размер Ø160x69, на 26р. лагерни шийни за лагер 22340K-H по черт.61, 1016.50620-105.	1	2*2273	10045813, поз.160	МО-14-183/04.05.2018г.	Не е получен от изпълнителя	0004-120-18/09.05.18 за 1997.00 лв., без ДДС.	3 календарни месеца	МО-14-195/14.05.2018г.	4776/14.05.2018г.	МО-14-196/15.05.2018г.	1997,00	
Предадени 31.08.2018г.	Статично и динамично балансиране на ротор от ел. двигател D5R 1014-4, SAP № 3*9764, 250kW, 147706/мин., Тегло 800kg		3*9764	10045813, поз.180	МО-14-290/21.09.2018г.	Предадени 31.08.2018г.	0004-191-18/24.08.18 за 396.00 лв., без ДДС.		МО-14-293/27.08.2018г.	8733/27.08.2018г.	МО-14-294/30.08.2018г.	396,00	
											Сума:	34737,23	