



РАЗЯСНЕНИЕ № 2



На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка, обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на резервни части и материали за железен път“ - реф. № 13/2019.

Въпроси:

1. В „Образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочено в т. 6 Опаковка и маркировка – Маркировката на следните елементи да съдържа релефна изпъкнала маркировка чрез шамповане, знак на производител, година на производство, клас на якост /болтове/. В „Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката“ Приложение №1 е посочено болтове 24x130 да отговарят на изискванията посочени в „Технически изисквания за Железопътна инфраструктура“ /ТИЕЖИ/ част 404 86, фиг. 404 80 11. Там посочени изисквания за маркировка няма.

На всички други посочени болтове да отговарят на изискванията в „Техническа спецификация НКЖИ“ по ТС ЖИ 004-2006 фиг.6, фиг.7, фиг.1, фиг.9. В „Техническа спецификация на НКЖИ“ – Опаковка и маркировка е посочено, че производителя трябва да маркира чрез шамповане релефно знак на производител и година на производство, не определено дали е изпъкнало или вдлъбнато и двата случая нанесената маркировка е трайна и неизлечима.

2. Гайки – изискване на Възложителя е да бъдат маркирани с релефен знак на производител и клас на якост. В „Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката“ Приложение №1 е посочено гайките да отговарят на изискванията посочени в „Технически изисквания на Железопътна инфраструктура“ /ТИЕЖИ/ част 404 87-гайки, фиг. 404 80 18 изпълнение 3, изпълнение 1. В „Технически изисквания на НКЖИ“ няма посочена маркировка.

3. Реброви подложки – изискване на Възложителя е да бъдат маркирани с релефен знак на производител, знак за идентификация, година на производство. В „Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката“ Приложение №1 е посочено, че ребровите подложки 2 отвора без наклон ф32 трябва да отговарят на изискванията посочени в „Технически изисквания за железопътната инфраструктура“ /ТИЕЖИ/ част 404 84, фиг. 404 80 2. В „ТИЕЖИ“ не са посочени вида и начина на маркиране.

Другите реброви подложки посочени в „Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката“ Приложение №1 трябва да отговарят на ТС ЖИ 019-2010 фиг.1, фиг.8.

В посочената маркировка в ТС ЖИ 019-2010 е определено т.8 знак на производител, година на нарязване.

Отговори:

Отговор на въпрос 1:

Изискването на Възложителя за Болт М24х130 да бъде с маркировка е вследствие на: в изискванията посочени в „Технически изисквания за Железопътната инфраструктура“ в текстовата част на раздел 404 86 няма описано изискване за маркировка, но на фигура 404 80 11 ясно се вижда определеното място за маркировка.

Изискването за маркировката да бъде релефна – това е стандартна процедура, която се прилага при изработване на болтове чрез шамповане.

Отговор на въпрос 2:

Изискването на Възложителя добавено в техническата спецификация – гайките да бъдат с релефна маркировка: знак на производителя; клас на якост, дава гаранция на Възложителя, че доставените гайки ще бъдат от производителя обявен в техническото предложение на участника .

Отговор на въпрос 3:

Изискването на Възложителя за маркировка на ребровите подложки да бъде релефна; знак на производителя; знак за идентификация е съгласно описаната в т.8.1 от ТС-ЖИ 019-2010 – „Реброви подложки за железен път от валцуван стоманен профил“.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

