

899
26.06 / 200 19

Приложение №2

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „Ремонт на челини товариачи и еднокофови багери HYUNDAI”

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК”ЕАД

Град Раднево. ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД.

седалище и адрес на управление: гр. София 1186 ул. Патриарх Герман 140

адрес за кореспонденция: гр. София 1186 ул. Патриарх Герман 140

тел.: +359 (02) 42 65 759, факс: +359 (02) 42 73 780,

e-mail: office@strotech.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Ремонт на челини товариачи и еднокофови багери HYUNDAI”

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени за изпълнение на поръчката:

- часова ставка на труд на мобилен сервиз, за извършване на ремонтите, в размер на: 50.00 лв/час без ДДС;
- часова ставка на труд на стационарен сервиз, за извършване на ремонтите, в размер на: 50.00 лв/час без ДДС;
- часова ставка на труд за извършване на диагностика в размер на: 70.00 лв/час без ДДС
- цена на 1 км пробег на сервизен автомобил в размер на 0.70 лв/1км без ДДС

Предлаганата от нас цена за изпълнение за доставка на най-често подменящите резервни части е както следва:

№	Материал	наименование	каталожен №	Ед. цена, лв. без ДДС
1	40000022240	Лагер к.№81LN-20050 за Хюндай 740	81LN-20050	176.94
2	40000022241	Уплътнение к.№81LN-20040 за Хюндай 740	81LN-20040	23.64
3	40000022242	Лагер к.№700-UCF311 за Хюндай 740	700-UCF311	416.13
4	40000022244	Лагер к.№ZTAM-00189 за Хюндай 740	ZTAM-00189	570.06
5	40000022246	Помпа водна к.№3800984 за Хюндай 740	3800984	510.75
6	40000022542	Семеринг кат.№ZTAM-00373	ZTAM-00373	165.81
7	40000022543	Семеринг кат.№ZTAM-00257	ZTAM-00257	18.09
8	40000022699	Уплътнение к-т31Y2-11800 HYUNDAI HL740-9	31Y2-11800	143.13
9	40000022700	Уплътнение к-т31Y2-11980 HYUNDAI HL740-9	31Y2-11980	116.91
10	40000022704	Каре кардан 100-6C-1 HYUNDAI HL740-9	100-6C-1	436.44

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

11	40000022705	Уплътнение к-т ХКСС-00140 HYUNDAI HL740-9	ХКСС-00140	96.24
12	40000023830	Лагер сферичен ХКСС-00133 HYUNDAI 740	ХКСС-00133	25.62
13	40000023831	Лагер сферичен ХКСС-00135 HYUNDAI 740	ХКСС-00135	444.00
14	40000023838	Шарнир горен 41LN-10111 HYUNDAI 740	41LN-10111	104.43
15	40000023839	Втулка 41LF-10160 HYUNDAI 740	41LF-10160	29.16
16	40000023843	Лагер 41L7-10010 HYUNDAI 740	41L7-10010	123.21
17	40000023844	Шарнир долен 41LN-10070 HYUNDAI 740	41LN-10070	115.02
18	40000023845	Втулка 41LN-10080 HYUNDAI 740	41LN-10080	82.38
19	40000023846	Втулка 41LN-10090 HYUNDAI 740	41LN-10090	85.65
20	40000023853	Каре кардан 100-6C-2 HYUNDAI 740	100-6C-2	414.93
21	40000023854	Каре кардан 100-5C-1 HYUNDAI 740	100-5C-1	368.79
22	40000023856	Семеринг ZTAM-00935 HYUNDAI 740	ZTAM-00935	165.81
23	40000024258	Лагер 3910739 HYUNDAI 740-9	3910739	475.20
24	40000024267	Турбо 4037469 HYUNDAI 740-9	4037469	3 920.28
25	40000024270	Привод кардан 247-5C126L HYUNDAI 740-9	247-5C126L	425.04
26	40000024523	Фланец Хюндай 740 кат. ZTAM-00892	ZTAM-00892	1 103.10
27	40000024524	Фланец Хюндай 740 кат. ZTAM-00893	ZTAM-00893	796.65
28	40000024527	Планетно зъбно колело Хюндай 740	ZTAM-00885	283.80
29	40000024528	Лагер на планетно зъбно колело Хюндай 740	ZTAM-00886	204.66
30	40000024529	Водило на планетно зъбно колело Хюндай	ZTAM-00937	3 327.78
31	40000024531	Редуктор комплект Хюндай 740 ZTAM-00896	ZTAM-00896	1 332.24
32	40000024532	Редуктор комплект Хюндай 740 ZTAM-00936	ZTAM-00936	6 175.32
33	40000024631	Гарнитура глава цилиндров блок 4932210	4932210	228.54
34	40000024729	Полуоска задна за хюндай-740	ZTAM-00934	1 224.90
35	40000025085	Помпа вентилатор и спирачки HYUNDAI 740	31LP40020	1 069.20
36	40000025203	Диск спирачен HYUNDAI HL740 ZTAM-00903	ZTAM-00903	160.02
37	40000025204	Диск огледален HYUNDAI HL740 ZTAM-00902	ZTAM-00902	109.08
38	40000025219	Пиньон и корона к-т HYUNDAI HL740-9	ZTAM-00252	3 537.54
39	40000025220	Диференциал заден к-т HYUNDAI HL740-9	ZTAM-00931	4 838.61
40	40000025221	Лагер ZTAM-00176 HYUNDAI HL740-9	ZTAM-00176	321.84
41	40000025231	Лагер ZTAM-00168 HYUNDAI HL740-9	ZTAM-00168	238.77

42	40000026412	Лагер ZTAM-00137 HYUNDAI III.-740-9	ZTAM-00137	147.33
43	40000026417	Хидромотор HYUNDAI 740-9	11LN-30070	4 603.92
44	40000026418	Клапан реверс HYUNDAI 740-9	ZGBL-00003	1 108.20
45	40000027530	Редуктор на въртене за багер Хюндай 210	31Q6-10140	6 694.65

Декларираме, че при ремонта на изделията не бъдат вложени само нови и неупотребявани резервни части без видими или скрити дефекти.

Приемаме всички изисквания за гаранционен срок на дейностите, срок явяване при рекламации, срок за отстраняване на констатирани недостатъци в точка 7 от техническата спецификация.

Предложените от нас цени включват всички разходи по изпълнението на поръчката и са съобразени с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: 26.06.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ

Веселин Иванов

Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

