

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№.45.../...5.07...2019г.

Днес, на основание Договор МТ-020/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Изпълнителен Директор и Александр Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 1200, инв.№ 238

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.


4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 30 /тридесет/ календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза 137535,20 лв. (сто тридесет и седем хиляди петстотин тридесет и пет лева и двадесет стотинки) *без ДДС*.



7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5762 рч x 22,60 лв./рч = 130221,20 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 7314 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА "ДИТСМАНН
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДЪНГ" АД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

/Ф. У. /зак/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

Амаури/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :.....

/инж. /аков/

РУДНИК "ТРОЯНОВСКИ" АД
УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Бончев /

Р-л ОП МЕРОПРЕВЪЗБОРУДВАНЕ.....

/инж. Ан. Драгов/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л с д. ч.

УТВЪРДИЛ:

“Мини Марица Изт

Изп. Директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 1200, инв. № 238
в Рудник “Трояново север” за 2019 година

I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	I. Ходов механизъм		
5	Ремонт с наварка на ходови звена – за 1 брой	200	3000
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост НВ=450	6	120
10	Ремонт на двойка натегателни цилиндри	6	120
6	Подмяна на една верига комплект	1	210
	V. ВГБЧ		
4	Подмяна на долна част на редуктор	1	112
5	Подмяна на път ВГБЧ (целия)	1	500
	X. Разтоварна стрела и лента		
6	Ремонт основата захващане на долната част на редуктора (с усилване)	1	160
	XI. Роторен възел		
9	Ремонт на роторен бункер	1	240
10	Ремонт на щита на място	1	120
4	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	1	60
5	Ремонт на роторно колело цялостно	1	720
8	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)	1	80
	XIII. Други		
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	40	320
	Общо човекочаса		5762

II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Семеринг 700x764x25 /Simmerring Radimatic R35 kat.SIMRIT kat.№ 24086435/	4	1066	4264
2.	Шпилка за рингтрегер М30, клас на якост 10.9 + 26р. гайки М30 и 26р. подложни шайби	30	58	1740
3.	Пластини подложни за регулиране на рингтрегер к-т	1	1310	1310
Общо:				7314

СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. А. Д. Д. ов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....

/инж. Русев/

Р-л ОП „Механооборудване“:.....

/инж. Ев. Близов/

За

„ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ОЦ:.....

/инж. Р. Каршков/

Р-л направление МО:.....

/инж. Каршков/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСИЕ
ДИРЕКТОР ТВ на
рудиник "Трояново север"
/ инж. Р. Русев /

УПРАВЛЕНИЕ
"Дитсманн Енерджи Холдинг" АД
/ инж. Р. Карабоников /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на багер Rs 1200 № 238 в рудник "Трояново север" през 2019 година

№	Наименование на ремонтната операция	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Организация на ремонтната площадка																														
I.	Ходов механизъм																														
4	Наварка на звезда (за 1бр.) по шаблон с твърдост НВ=450																														
5	Ремонт с наварка на ходови звена – за 1 брой.																														
6	Подмяна на една верига комплект																														
10	Ремонт на двойка натегателни цилиндри																														
V.	ВГБЧ																														
4	Подмяна на долна част на редуктор																														
5	Подмяна на път ВГБЧ (целия)																														
X.	Разтоварна стрела и лента																														
6	Ремонт основата захващане на долната част на редуктора (с усиливане)																														
XI.	Роторен възел																														
4	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора																														
5	Ремонт на роторно колело цялостно																														
8	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)																														
9	Ремонт на роторен бункер																														
10	Ремонт на щита на място																														
XIII.	Друга																														
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка																														
	Функционални проби. Издаване на багера																														

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

СЪСТАВИЛ:.....
Ръководител Направление МО
/ инж.Пл.Петков /