



## ДОКЛАД

от Комисия назначена със Заповед №МТ-01-448/16.10.2015г., в състав:

**Председател:** Милен Минчев

– ръководител звено технологична механизация, отдел „Механооборудване”

**Членове:**

1) Емил Любенов

– инженер механик звено технологична механизация отдел „Механооборудване”

2) Любена Дойчева

– експерт ФСА отдел „ИАП”

3) Красимира Георгиева

– експерт търговия, отдел „Търговски”

4) Снежана Варелова

– юрисконсулт „Правна служба”

**Относно:** Резултати от проведена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за автомобили УРАЛ” – реф.№ СПП 05-2015-02 за доставка по обявена система за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки с предмет „Доставка на резервни части за автомобили ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ и УАЗ” – реф. № СПП 5/2015 г.

Първоначални оферти за участие по поръчката са постъпили от следните лица:

1. „МАРКОМ“ ЕООД, град Пловдив.

2. „МОНО-2“ ЕООД, град Пловдив.

И двамата участници са допуснати до разглеждане на технически предложения.

При разглеждане на техническите предложения на двамата участници, които отговарят на изискванията на Възложителя, комисията констатира, че са налице несъответствия в Техническата спецификация на поръчката (Приложение №1 към документацията за участие).

Описание на техническото задание на възложителя и предложенията на двамата участници в частта за резервните части позиции под номера 4, 8, 11 и 13 от техническата спецификация на поръчката, за които са установени несъответствия:

Позиция № от техническата спецификация	Задание на Възложителя, съгласно техническата спецификация на поръчката		„Моно – 2“ ЕООД	„Марком“ ЕООД
	Наименование	Каталожен номер	Предложен каталожен номер	Предложен каталожен номер
4.	Пневмо хидроусилвател съединител УРАЛ	375-2304046-10	6361ЯХ-1602410	375-2304046-10
8.	Челюст спирачна с феродо к-т УРАЛ	55571-3501105-10	55571-3501090	55571-3501105-10
11.	Сфера с опора дясна Урал	6361-2304094	375-2304046 375-2301027	6361-2304094
13.	Помпа долна съединител УРАЛ 6361ЯХ-16024	6361ЯХ-16024	6361ЯХ-1602410	6361ЯХ-16024

Комисията извърши проверка по наименование и каталожен номер на посочените позиции резервни части от техническата спецификация на възложителя и констатира, че са налице несъответствия между наименование и каталожен номер за резервните части от техническата спецификация на поръчката под номер 4 и под номер 8. За резервната част под номер 11 се установи неточност в дефинираното наименование и несъществуващ каталожен номер. За резервната част под номер 13 се установи непълнота в посочения каталожен номер.

### Констатации на комисията:

1. За резервната част посочена под номер 4 в техническата спецификация на възложителя с наименование „Пневмо хидроусилвател съединител УРАЛ“ и изискуем каталожен номер 375-2304046-10 се установи, че има несъответствие между посочените наименование и каталожен номер. На посоченият в техническата спецификация каталожен номер - 375-2304046-10 отговаря резервна част с друго наименование: „Корпус десен на опора сферична“. На наименование „Пневмо хидроусилвател съединител УРАЛ“ отговаря каталожен номер: 11.1602410-10.

2. За резервната част посочена под номер 8 в техническата спецификация на възложителя с наименование „Челюст спирачна с феродо к-т УРАЛ“ и изискуем каталожен номер 55571-3501105-10 се установи, че има несъответствие между посочените наименование и каталожен номер. На посоченият в техническата спецификация каталожен номер - 55571-3501105-10 отговаря резервна част с друго наименование: Фрикционна накладка (без челюст). На наименование „Челюст спирачна с феродо к-т УРАЛ“ отговаря каталожен номер: 55571-3501090.

3. За резервната част посочена под номер 11 в техническата спецификация на възложителя с наименование „Сфера с опора дясна Урал“ и изискуем каталожен номер 6361-2304094 се установи, че посоченото наименование е неточно, а каталожния номер е несъществуващ. Посоченото в техническата спецификация наименование „Сфера с опора дясна Урал“ не е дефинирано точно, имало се е в предвид „Опора сферична“ с каталожен номер 6361-2304013.

4. За резервната част посочена под номер 13 в техническата спецификация на възложителя с наименование „Помпа долна съединител УРАЛ 6361ЯХ-16024“ и изискуем каталожен номер 6361ЯХ-16024 се установи, че каталожният номер е непълен. На наименованието „Помпа долна съединител УРАЛ 6361ЯХ-16024“ отговаря каталожен номер 6361ЯХ-1602410.

Комисията счита, че са налице съществени несъответствия в техническата спецификация на поръчката при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени на етап разглеждане на предложения за изпълнение на поръчката, без това да промени първоначално обявените условия по процедурата.

В резултат на гореизложеното комисията е в невъзможност да извърши оценка на техническите предложения на участниците и **предлага прекратяване на поръчката на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП.**

Комисията приключи работа на 10.12. 2015г.

### Комисия:

Председател:

Милен Минчев /...../

Членове:

1. Емил Любенов /...../

2. Любена Дойчева /...../

3. Красимира Георгиева /...../

4. Снежана Варелова /...../